

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» филиал «Лучегорский топливно-энергетический комплекс»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Аппарат управления</b>					
<b>Руководство</b>					
1749.0003. Заместитель директора (Заместитель директора по экономике и финансам)	Освещение: Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Довести показатели световой среды до санитарных норм	2019г.	ОМТС, ЭЦ	
1749.0005. Заместитель главного инженера (Заместитель главного инженера по эксплуатации)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
<b>Канцелярия</b>					
1749.0010А (1749.0011А). Секретарь руководителя	Освещение: Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Довести показатели световой среды до санитарных норм	2019г.	ОМТС, ЭЦ	
<b>Отдел учета денежных средств и расчетов</b>					
1749.0026. Кассир	Освещение: Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Довести показатели световой среды до санитарных норм	2018г.	ОМТС, ЭЦ	
<b>Отдел управления персоналом</b>					
<b>Группа социально-трудовых отношений</b>					
1749.0039. Ведущий специалист	Освещение: Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Довести показатели световой среды до санитарных норм	2018г.	ОМТС, ЭЦ	
<b>Планово-экономический отдел</b>					
1749.0046. Начальник отдела 1749.0047. Ведущий экономист	Освещение: Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Довести показатели световой среды до санитарных норм	2019г.	ОМТС, ЭЦ	
<b>Отдел безопасности и специальных программ</b>					
1749.0070. Специалист	Освещение: Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Довести показатели световой среды до санитарных норм	2019г.	ОМТС, ЭЦ	
<b>Производственно-технический отдел</b>					
<b>Конструкторская группа</b>					

1749.0080. Ведущий инженер-конструктор 1749.0081. Инженер-конструктор 1 категории	Освещение: Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Довести показатели световой среды до санитарных норм	2018г.	ОМТС, ЭЦ	
<b>Отдел топливообеспечения</b>					
1749.0087. Начальник отдела	Освещение: Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Довести показатели световой среды до санитарных норм	2019г.	ОМТС, ЭЦ	
<b>Служба промышленной безопасности и охраны труда</b>					
<b>Сектор промышленной безопасности</b>					
1749.0107. Начальник сектора 1749.0108; 1749.0109; 1749.0110. Ведущий инженер по промышленной безопасности	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
<b>Сектор охраны труда</b>					
1749.0111. Начальник сектора 1749.0112. Ведущий инженер по охране труда (Ведущий специалист по охране труда)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
<b>Здравпункт</b>					
1749.0114. Фельдшер	Освещение: Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Довести показатели световой среды до санитарных норм	2019г.	ОМТС, ЭЦ	
<b>Отдел материально-технического снабжения</b>					
<b>Сектор закупок</b>					
1749.0132. Экономист 2 категории	Освещение: Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Довести показатели световой среды до санитарных норм	Нет должности.		
<b>Служба эксплуатации производственных зданий и сооружений</b>					
1749.0133. Начальник службы	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Освещение: Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Довести показатели световой среды до санитарных норм			
1749.0134. Ведущий геодезист 1749.0135. Инженер по техническому надзору 1 категории; 1749.0136; 1749.0137 Инженер	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
<b>СП "Приморская ГРЭС"</b>					
<b>Железнодорожный цех</b>					
<b>Оперативный персонал</b>					
1749.0164; 1749.0166; 1749.0168; 1749.0170; 1749.0172. Машинист тепловоза; 1749.0165; 1749.0167; 1749.0169; 1749.0171; 1749.0173. Помощник машиниста тепловоза	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
1749.0174. Машинист железнодорожно-	Соблюдать рациональные режимы труда и	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется

строительных машин	отдыха. Применение СИЗ органов слуха.				
	Произвести ремонт/осмотр МСШУ	Снижение воздействия вредного фактора			
1749.0175 А (1749.0176А). Осмотрщик-ремонтник вагонов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
1749.0179. Составитель поездов 5 разряда; 1749.0180. Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение воздействия шума, тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
1749.0182 А (1749.0183А). Приемосдатчик груза и багажа	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
<b>Ремонтный персонал</b>					
1749.0184. Мастер дорожный	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
1749.0187. Монтер пути 2 разряда	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия шума	-	-	Выполняется
1749.0188. Монтер пути 3 разряда 1749.0189. Монтер пути 4 разряда 1749.0190. Монтер пути 5 разряда	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия шума	-	-	Выполняется
1749.0191. Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха, при работе на станках и с электроинструментом.	Снижение времени воздействия шума. Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
1749.0192. Слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряда 1749.0193. Слесарь по ремонту подвижного состава 6 разряда 1749.0194. Электросварщик ручной сварки	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха, при работе на станках и с электроинструментом.	Снижение времени воздействия шума. Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
<b>Цех гидротехнических сооружений</b>					

<b>Оперативно-ремонтная служба</b>					
1749.0202; 1749.0204. Электросварщик ручной сварки 5 разряда 1749.0203. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Использовать СИЗ.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
1749.0205. Слесарь-ремонтник 3 разряда (бр. подготовки) 1749.0206. Слесарь-ремонтник 4 разряда (бр. подготовки)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха, при работе на станках и с электроинструментом.	Снижение времени воздействия шума. Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
<b>Ремонтный персонал</b>					
1749.0208. Водитель погрузчика 4 разряда 1749.0222. Машинист экскаватора 5 разряда	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
1749.0210. Старший мастер участка (по ГТС)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
1749.0216. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда (бр. по рем. насосного оборуд.); 1749.0217 – 4 разряда; 1749.0218. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда (бр. по ремонту ГТС, ГЗУ); 1749.0219 – 4 разряда	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
1749.0220. Электросварщик ручной сварки 5 разряда (бр. по ремонту наружных коммуникаций); 1749.0221. Электросварщик ручной сварки 4 разряда (бр. по ремонту внутренних коммуникаций)	Использовать СИЗ.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
<b>Котлотурбинный цех</b>					
<b>Общещеховой персонал</b>					
1749.0226. Ведущий инженер по эксплуата-	Соблюдать рациональные режимы труда и	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется

ции теплотехнического оборудования (по трубопроводам и арматуре)	отдыха. Применение СИЗ органов слуха.				
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
1749.0227. Ведущий инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования (по котельному оборудованию бл.100) 1749.0228. Ведущий инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования (по котельному оборудованию бл.200)	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Освещение: Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Довести показатели световой среды до санитарных норм	2019г.	ОМТС, ЭЦ	
	Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи, имеющих сертификат соответствия.	Требование статьи 212 ТК РФ	2018г.	ОМТС	
1749.0229. Ведущий инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования (по пылеприготовительному оборудованию)	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи, имеющих сертификат соответствия.	Требование статьи 212 ТК РФ	2018г.	ОМТС	
1749.0230. Инженер 1 категории 1749.0234. Комплектовщик изделий	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
<b>Оперативный персонал</b>					
1749.0235. Старший машинист котлотурбинного цеха	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
	Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи, имеющих сертификат соответствия.	Требование статьи 212 ТК РФ	2018г.	ОМТС	
1749.0236А (1749.0237А). Машинист блочной системы управления агрегатами	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса	-	-	Выполняется
	Освещение: Установить дополнительные	Довести показатели световой	2018г.	ОМТС	

	источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	среды до санитарных норм			
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
1749.0238А (1749.0239А). Машинист энергоблока	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса			
1749.0240 А (1749.0241А). Машинист - обходчик по турбинному оборудованию блока 100 МВт 1749.0242 А (1749.0243А). Машинист-обходчик по турбинному оборудованию блока 200 МВт	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
1749.0244 А (1749.0245А). Машинист-обходчик по котельному оборудованию блока 100 МВт 5 разряда	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи, имеющих сертификат соответствия.	Требование статьи 212 ТК РФ	2018г.	ОМТС	
1749.0246. Машинист береговых насосных станций	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
1749.0247. Техник	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
<b>Цех тепловой автоматики и измерений</b>					
<b>Общецеховой персонал</b>					
1749.0248. Начальник цеха	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
1749.0249. Заместитель начальника цеха (по ремонту) 1749.0250 – ЗНЦ по эксплуатации	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется

	СИЗ органов дыхания.				
1749.0254. Инженер по наладке и испытаниям 1 категории (участка специальных средств измерений) 1749.0255. Инженер по наладке и испытаниям (участка измерения расхода, уровня и давления); 1749.0256. Ведущий инженер	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
	Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи, имеющих сертификат соответствия.	Требование статьи 212 ТК РФ	2018г.	ОМТС	
1749.0257. Инженер по метрологии	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
<b>Оперативный персонал</b>					
1749.0258. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (диаграммщица)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
1749.0259. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда; 1749.0260 – 5 разряда; 1749.0261 – 6 разряда.	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
<b>Ремонтный персонал</b>					
1749.0262. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 3 разряда (участок специальных средств измерений); 1749.0263 – 4 разряда; 1749.0264 – 5 разряда; 1749.0265 – 6 разряда.	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется

	СИЗ органов дыхания.				
1749.0266. Мастер участка (автоматики т/п) 1749.0267. уч. спец. средств измерений 1749.0268.уч. измерения расхода, уровня и давления 1749.0269.уч. автоматич. систем регулиров. 1749.0272. Старший мастер участка (по ремонту)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
1749.0270; 1749.0271. Электросварщик ручной сварки	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Использовать СИЗ.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
	Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи, имеющих сертификат соответствия.	Требование статьи 212 ТК РФ	2018г.	ОМТС	
<b>Цех средств диспетчерско-технологического управления</b>					
1749.0275. Ст. мастер уч. гр. проводной связи, ОПС; 1749.0276. Ст. мастер групп СОТиМЭС, РЭСиВН 1749.0277. Мастер уч. (гр. общестанционной проводной связи) 1749.0280. Мастер участка (охранно-пожарной сигнализации) 1749.0281. Мастер участка (гр. РЭС и видеонаблюдения) 1749.0283. Инженер 1749.0284. Инженер 2 категории	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
1749.0278. Мастер участка (гр. оперативной связи)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			



1749.0285. Техник 1 категории	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия ЭМП	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
1749.0287. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 6 разряда (группы оперативной проводной связи) 1749.0288 – 5 разряда	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
1749.0289. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 4 разряда (гр. общестанционной проводной связи) 1749.0290 – 3 разряда 1749.0293. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 4 разряда (гр. РЭС и видеонаблюдения) 1749.0294. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5 разряда (гр. охранно-пожарной сигнализации) 1749.0295 – 3 разряда	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
<b>Химический цех</b>					
<b>Общещеховой персонал</b>					
1749.0296. Лаборант химического анализа 5 разряда ЛМГТ	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
1749.0297. Лаборант химического анализа 4 разряда ЛМГТ	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
1749.0298. Лаборант химического анализа 5 разряда ЦВЛ 1749.0299 – 4 разряда	Использовать СИЗ органов дыхания. Организовать проведение исследований только в вытяжном шкафу.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2017г.	-	
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
<b>Оперативный персонал</b>					
1749.0301. Лаборант химического анализа 3	Соблюдать рациональные режимы труда и	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется

разряда экспресс-лаборатории бл.100 1749.0302. Лаборант химического анализа 3 разряда экспресс-лаборатории бл.210	отдыха. Применение СИЗ органов слуха.				
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Использовать СИЗ органов дыхания. Организовать проведение исследований только в вытяжном шкафу.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2017г.	-	
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
<b>Ремонтный персонал</b>					
1749.0303. Электросварщик ручной сварки	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Использовать СИЗ.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	-	-	Выполняется
<b>Цех подготовки и проведения ремонтов</b>					
<b>Бригада сварки и термообработки</b>					
1749.0311. Мастер участка (по сварке)	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Освещение: Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Довести показатели световой среды до санитарных норм	2018г.	ОМТС	
	Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи.	Требование статьи 212 ТК РФ	2018г.	ОМТС	
1749.0312. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Освещение: Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Довести показатели световой среды до санитарных норм	2019г.	ОМТС, ЭЦ	
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Оценка СИЗ: обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бес-	Требование статьи 212 ТК РФ	2018г.	ОМТС	

	платной выдачи, имеющих сертификат соответствия.				
1749.0313. Электросварщик ручной сварки	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
	Использовать СИЗ.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи, имеющих сертификат соответствия.	Требование статьи 212 ТК РФ	2018г.	ОМТС	
<b>Участок по подготовке и обеспечению ремонтов</b>					
1749.0314. Старший мастер участка 1749.0315. Мастер участка (бригада подготовки произв. и НСО)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
1749.0316. Электросварщик ручной сварки (бригада по изготовлению поверхностей нагрева) 1749.0319. Электросварщик ручной сварки (бригада подготовки произв. НСО)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Использовать СИЗ.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
1749.0317. Комплектовщик изделий	Освещение: Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Довести показатели световой среды до санитарных норм	2019г.	ОМТС, ЭЦ	
1749.0318. Разметчик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Освещение: Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Довести показатели световой среды до санитарных норм			
	Соблюдать рациональные режимы труда и	Снижение тяжести трудового	-	-	Выполняется

	отдыха.	процесса			
1749.0321. Слесарь-ремонтник (бр. по изг. поверх. нагрева)	Освещение: Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Довести показатели световой среды до санитарных норм	2019г.	ОМТС, ЭЦ	
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
1749.0322. Аккумуляторщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
1749.0323. Слесарь по ремонту автомобилей	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
<b>Бригада по обслуживанию лифтов и подъёмников</b>					
1749.0324. Мастер участка по обслуживанию лифтов и подъёмников	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
	Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи.	Требование статьи 212 ТК РФ	2018г.	ОМТС	
1749.0325. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
1749.0326. Электромеханик по лифтам	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
	Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи, имеющих сертификат соответствия.	Требование статьи 212 ТК РФ	2018г.	ОМТС	
1749.0327. Лифтер	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется

	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с условиями труда	Обеспечение СИЗ	2018г.	ОМТС	
<b>Бригада по обслуживанию кислородного и компрессорного хозяйства</b>					
1749.0328. Мастер участка по обслуживанию кислородного и компрессорного хозяйства	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
1749.0329. Слесарь-ремонтник (кислородное и компрессорное хоз-во) 1749.0330А(1749.0331А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (кислородное хоз-во)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
1749.0332. Аппаратчик воздуходеления 1749.0333. Наполнитель баллонов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
1749.0334. Машинист компрессорных установок	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Освещение: Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Довести показатели световой среды до санитарных норм	2020г.	ОМТС, ЭЦ	
<b>Бригада по ремонту и обслуживанию грузоподъемных механизмов</b>					
1749.0337. Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
1749.0338. Такелажник	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Освещение: Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Довести показатели световой среды до санитарных норм	2020г.	ОМТС, ЭЦ	
<b>Участок по техническому обслуживанию и ремонту тракторов</b>					
1749.0345. Токарь	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
1749.0346. Электросварщик ручной сварки	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется

	Использовать СИЗ.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	-	-	Выполняется
1749.0347. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 1749.0348А(1749.0349А). Слесарь-ремонтник	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
<b>Электрический цех</b>					
<b>Общещеховой персонал</b>					
1749.0350. Начальник цеха	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
1749.0355А(1749.0356А). Аккумуляторщик	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
1749.0357А(1749.0358А). Уборщик производственных помещений	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
<b>Оперативный персонал</b>					
1749.0359. Заместитель начальника цеха (по эксплуатации)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
<b>Электротехническая лаборатория</b>					
1749.0360. Заместитель начальника цеха 1749.0361. Старший мастер участка (по РЗА-главная схема) 1749.0362. Старший мастер участка (по РЗА-собственные нужды) 1749.0371. Мастер участка (группа измерений) 1749.0372. Инженер по метрологии (группа измерений) 1749.0380. Старший мастер участка (по ВВИ)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
1749.0364. Мастер участка (группа блоков)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
1749.0365. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда (группа блоков); 1749.0366 – 4 разряда (группа блоков) 1749.0367 – 3 разряда	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Использовать СИЗ органов дыхания. Организовать установку системы вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	-	-	Выполняется

1749.0368. Мастер участка (группа АР)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
1749.0369. Ведущий инженер по наладке и испытаниям (группа АР)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Использовать СИЗ органов дыхания. Организовать установку системы вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	-	-	Выполняется
1749.0370. Инженер по наладке и испытаниям (группа ОСН)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
1749.0376. Мастер участка (группа БСН)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
1749.0374. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда (группа измерений)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
1749.0375 – 3 разряда (группа измерений)	Использовать СИЗ органов дыхания. Организовать установку системы вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	-	-	Выполняется
1749.0377. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда (группа БСН);	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
1749.0378 – 5 разряда (гр. БСН);					
1749.0379 – 3 разряда (гр. БСН)	Использовать СИЗ органов дыхания. Организовать установку системы вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
1749.0381. Мастер участка (по ВВИ)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется

1749.0382. Ведущий инженер по наладке и испытаниям (группа линий) 1749.0383. Инженер по наладке и испытаниям 2 категории (группа линий) 1749.0384. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда (группа линий)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
<b>Ремонтный персонал</b>					
1749.0386. Заместитель начальника цеха	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
1749.0387. Старший мастер участка (по ремонту электрооборудования)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД; Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
1749.0389. Мастер участка (бригада по ремонту электрооборудования ОРУ 110/220 кВ); 1749.0390. Инженер по наладке и испытаниям (бригада по ремонту электрооборудования ОРУ 110/220 кВ); 1749.0398. Мастер участка (бригада по ремонту электрооборудования внеплощадочных сооружений)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
1749.0391. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД; Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Использовать СИЗ.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	-	-	Выполняется
1749.0392. Мастер участка (бригада по ремонту электрооборудования РУСН и АБ) 1749.0394. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда (бригада по ремонту трансформаторов); 1749.0395 – 4 разряда	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
1749.0393. Мастер участка (бригада по ре-	Соблюдать рациональные режимы труда и	Снижение тяжести трудового	-	-	Выполняется



монтажу трансформаторов); 1749.0397. Мастер участка (бригада по ремонту кабельного хозяйства)	отдыха.	процесса			
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
1749.0396. Мастер участка (бригада по ремонту эле1749.0402. Мастер участка (бригада по ремонту электрооборудования ППТ)ктрооборудования КО бл.100, 200)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
1749.0399. Электрослесарь по ремонту электрических машин 5 разряда (бригада по ремонту электрооборудования внеплощадочных сооружений); 1749.0400 – 4 разряда; 1749.040 – 3 разряда	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
<b>Цех топливоподачи</b>					
<b>Общехозяйской персонал</b>					
1749.0408. Уборщик производственных помещений (гараж бульдозеров, башня пере-сыпки 1, 2)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
<b>Ремонтный персонал</b>					
1749.0412. Мастер по ремонту оборудования (ЛК Т/П №1); 1749.0413. Мастер по ремонту оборудования (ЛК Т/П №2); 1749.0415. Мастер по ремонту оборудования (Дробкорпус №1,2)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Освещение: Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Довести показатели световой среды до санитарных норм	2020г.	ОМТС, ЭЦ	
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
1749.0414. Мастер по ремонту оборудования (насосы ЛК Т/П №1,2);	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется

1749.0416. Мастер по ремонту оборудования (ВО №1,2)					
	Освещение: Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Довести показатели световой среды до санитарных норм	2020г.	ОМТС, ЭЦ	
1749.0417. Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 4 разряда (ЛК Т/П №1); 1749.0418 – 3 разряда; 1749.0419. Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 5 разряда (ЛК Т/П №2); 1749.0420 – 4 разряда; 1749.0421 – 3 разряда; 1749.0422. Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 5 разряда (ВО №1,2); 1749.0423 – 4 разряда; 1749.0424 – 3 разряда; 1749.0425. Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 4 разряда (насосы ЛК Т/П №1,2); 1749.0426 – 3 разряда; 1749.0427. Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 4 разряда (Дробкорпус №1,2); 1749.0428 – 3 разряда; 1749.0407. Уборщик производственных помещений (ВО №1,2) 1749.0409. Уборщик производственных помещений (Дробкорпус № 1,2)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
1749.0429. Электросварщик ручной сварки 5 разряда (ЛК Т/П №1); 1749.0430 – Электросварщик ручной сварки 3 разряда (ЛК Т/П №2); 1749.0431. Электросварщик ручной сварки 3 разряда (ВО №1,2); 1749.0432 – 4 разряда; 1749.0433. Электросварщик ручной сварки 4 разряда (ЛК Т/П №1,2); 1749.0434 – 5 разряда; 1749.0435. Электросварщик ручной сварки 4 разряда (Дробкорпус № 1,2); 1749.0436. Электросварщик ручной сварки 5 разряда (ремонт бульдозеров)	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется

	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	-	-	Выполняется
	Использовать СИЗ.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	-	-	Выполняется
1749.0437. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 6 разряда; 1749.0438 – 5 разряда; 1749.0439 – 4 разряда;	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Освещение: Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Довести показатели световой среды до санитарных норм			
1749.0441. Токарь	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
<b>Оперативный персонал</b>					
1749.0443А(1749.0444А). Моторист автоматизированной топливоподдачи 5 разряда	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса	-	-	Выполняется
1749.0445А(1749.0446А). Машинист топливоподдачи 4 разряда; 1749.0447А(1749.0448А) – 5 разряда; 1749.0449А(1749.0450А). Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда;	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	-	-	Выполняется
1749.0451А(1749.0452А). Машинист вагоноопрокидывателя 5 разряда; 1749.0453А(1749.0454А) – 6 разряда; 1749.0455А(1749.0456А). Составитель поездов 5 разряда; 1749.0463А(1749.0464А). Пробоотборщик 2 разряда	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется
1749.0457. Сливщик-разливщик 3 разряда; 1749.0459. Машинист бульдозера 6 разряда;	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	Выполняется

1749.0460. Машинист бульдозера 6 разряда; 1749.0462. Приемосдатчик груза и багажа 3 разряда					
1749.0461. Машинист экскаватора 5 разряда	Произвести технический осмотр и ремонт транспортного средства.	Снижение воздействия шума	2017г.		
	Произвести ремонт/осмотр транспортного средства.	Снижение воздействия вредного фактора	2017г.		
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Произвести осмотр экскаватора.	Снижение времени воздействия вибрации	2017г.		
<b>Лаборатория металлов и сварки</b>					
1749.0466. Ведущий инженер	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
1749.0467. Ведущий инженер по сварке	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Использовать СИЗ.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	-	-	Выполняется
1749.0468. Инженер 2 категории; 1749.0469. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 5 разряда; 1749.0470 – 6 разряда	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	-	-	Выполняется
	Освещение: Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Довести показатели световой среды до санитарных норм	2020г.	ОМТС, ЭЦ	
<b>Заправочно-складская служба</b>					
1749.0483. Кладовщик (склад сыпучих, лакокрасочных материалов)	Освещение: Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Довести показатели световой среды до санитарных норм	2020г.	ОМТС, ЭЦ	
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	-	-	Выполняется
<b>Отделение "Теплосбыт"</b>					
<b>Группа планирования и отчетности</b>					
1749.0491. Ведущий инженер; 1749.0492. Инженер <b>Сектор по работе с юридическими лицами</b> 1749.0497. Инженер	Освещение: Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся.	Довести показатели световой среды до санитарных норм	2020г.	ОМТС, ЭЦ	

Дата составления: 12.09.2016